

Інтерпретація звітів про усунення несправностей VetScan VS2

Звіти про усунення несправностей надають технічну інформацію з тестового запуску та можуть відображати приблизне значення для прихованого результату.

Пригнічені результати слід інтерпретувати з обережністю через вплив інтерференції зразка.

Перш ніж збирати новий зразок або надсилати його до комерційної лабораторії, зверніться до служби технічної підтримки діагностики для отримання детальнішого пояснення щодо пригнічення. Пригнічення може не вимагати жодного з цих дій.

Звіт про усунення несправностей VetScan VS2

VetScan VS2				
Prep Profile II				
18 May 2020	07:45 AM			Run-specific information
Sample Type:	Dog			
Patient ID:	12201			
Rotor Lot Number:	6283AB0			
Serial Number:	00000V123			
.....				
01	EFEF	FFFF	8FFF	FFFF
02	CFEF	FFFF	C3FA	BEFF
03	0000	0000	0000	0000
04	0000	0000	0000	0000
05	0000	0000	8200	0000
06	0000			
ALP	271 L	0400-0000	U/L	Analyzer estimated value for the suppressed analyte with an "L" indicator for lipemia
ALT	58	0000 0000	U/L	
BUN	38 *	0000 0000	mg/dL	
CRE	1.2	0000 0000	mg/dL	
GLU	92 L	0400 0000	mg/dL	Technical codes for suppressed values
TP	5.7 ~	1000 0000	g/dL	
RQC: 100				
HEM 305	LIP 1994	ICT 0	Quantitative physical interference values	
Version:	3, 1, 35			